



Intrak S.C.
 05-840 Pruszków, Domaniewska 8
 tel/fax 22 758 65 74
 handlowy@intrak.com.pl
 www.intrak.com.pl

Katalog 2009

4x4

cena zł.

model	rok	opis	oś	nr zestawu	netto	brutto
Chevrolet / GMC						
Avalanche 1500	02-08	4x4 / 4x2	tył	SCH-4108	720	878,40
S-10 Blazer	85-94	4x4	tył	SCH-2022	1700	2074,00
Suburban 1500	00-08	4x2 / 4x4	tył	SCH-4108	720	878,40
Suburban 2500	00-08	4x2 / 4x2 (przód SCH-1003)	tył	SCH-2253	1700	2074,00
Tahoe	00-08	4x2 / 4x4	tył	SCH-4108	720	878,40
Trailblazer	02-08	4x2 / 4x4	tył	SCH-4106	720	878,40
C&K-1500 Silverado, Sierra	07-08	tylko 4x4	tył	SCH-2430	1700	2074,00
C-250 HD, Silverado, Sierra C.	01-08	4x4 / 4x2 (przód SCH-1003)	tył	SCH-2250	1700	2074,00
C-3500 Classic	01-08	4x4 / 4x2 (przód SCH-1003)	tył	SCH-2263	1700	2074,00
Diahsu						
Rocky	00-07	wkład w sprężyny	tył	SDI-4580	900	1098,00
Ford						
Ranger	00-09	4x4 z ABS	tył	SFO-3454	1450	1769,00
Honda						
Passport	98-02	4x2	tył	SHO-4136	720	878,40
Pilot	05-09	4x2 / 4x4	tył	SHO-4179	720	878,40
Pilot	01-04	4x2 / 4x4	tył	SHO-4138	720	878,40
SHU-Hummer						
H3	06-09	resor piórowy	tył	SHU-2460	720	878,40
H2, H2 SUT	03-09	sprężyny w tylnym zawieszeniu	tył	SHU-4108	720	878,40
Hyundai						
Santa-Fe	07-09	wkład w sprężyny	tył	SHY-4170	720	878,40
Santa-Fe	01-06	wkład w sprężyny	tył	SHY-4167	720	878,40
Veracruz	07-09	Hummer SUV	tył	SHY-4170	720	878,40
Isuzu						
Amigo	98-00	wkład w sprężyny	tył	SIS-4103	720	878,40
Axiom	02-03	wkład w sprężyny	tył	SIS-4136	720	878,40
Rodeo, Rodeo Sport	98-04	wkład w sprężyny	tył	SIS-4136	720	878,40
Trooper	98-02	4x4 resor piórowy, z ABS	tył	SIS-3460	1450	1769,00
Trooper	98-04	wkład w sprężyny	tył	SIS-4143	720	878,40
Trooper	92-97	wkład w sprężyny	tył	SIS-4106	720	878,40
D-MAX / Rodeo	03-09	4x4 resor piórowy, z ABS	tył	SIS-3460	1450	1769,00
Jeep						
Commander	06-09	4x2 / 4x4	tył	SJE-4157	720	878,40
Grand Cherokee	05-09	4x2 / 4x4	tył	SJE-4157	720	878,40
Grand Cherokee	92-98	4x2 / 4x4	tył	SJE-4118	720	878,40
Grand Wagoneer	92-98	4x2 / 4x4	tył	SJE-4118	720	878,40
Liberty	02-08	4x2 / 4x4	tył	SJE-4146	720	878,40
Summit	92-93	wkład w sprężyny	tył	SJE-4105	720	878,40
Wrangler X	07-09	4x2 / 4x4	tył	SJE-4173	720	878,40
Wrangler Sahara	07-09	4x2 / 4x4	tył	SJE-4173	720	878,40
Wrangler Rubicon	07-09	4x4	tył	SJE-4172	720	878,40
Wrangler Unlimited X	07-09	4x2 / 4x4	tył	SJE-4173	720	878,40
Wrangler Unlimited Sahara	07-09	4x2 / 4x4	tył	SJE-4173	720	878,40
Wrangler Unlimited Rubicon	07-09	4x4	tył	SJE-4172	720	878,40
Wrangler	97-06	4x2 / 4x4	tył	SJE-4157	720	878,40


model	rok	opis	oś	nr zestawu	netto	brutto
Kia						
Sorento	03-08	wkład w sprężyny	tył	SKI-4153	720	878,40
Land Rover						
Defender 90	90-97	wkład w sprężyny	tył	SLR-4121	720	878,40
Defender 110	83-09	wkład w sprężyny	tył	SLR-4510	900	1098,00
Discovery 90-04	90-04	wkład w sprężyny	tył	SLR-4121	720	878,40
Range Rover	90-96	wkład w sprężyny	tył	SLR-4121	720	878,40
Range Rover 93MY, HSE 97MY	95-09	Fabryczny OEM (przód nr 0200)	tył	OEM	?	
Lexus						
LX 450	96-98	wkład w sprężyny	tył	SLX-4124	720	878,40
LX 470	99-09	wkład w sprężyny	tył	SLX-4124	720	878,40
Mitsubishi						
Montero Sport	99-04	wkład w sprężyny	tył	SMI-4137	720	878,40
Pajero / Shogun	93-03	wkład w sprężyny	tył	SMI-4113	720	878,40
Pajero	04-09	wkład w sprężyny	tył	SMI-4247	900	1098,00
Pickup	69-96	4x2	tył	SMI-1130	1700	2074,00
L200	90-05	do pojazdów z ABS	tył	SMI-3457	1450	1769,00
L200 / Triton / Warrior	06-09	4x4 do pojazdów z ABS	tył	SMI-3469	1450	1769,00
Nissan						
Armada	06-09	4x2 / 4x4	tył	SNI-4150	720	878,40
Murano	2009	4x2 / 4x4	tył	SNI-4118	?	
Murano	03-08	4x2 / 4x4	tył	SNI-4181	720	878,40
Pathfinder Armada	04-05	4x2 / 4x4	tył	SNI-4150	720	878,40
Pathfinder	87-95	4x2 / 4x4	tył	SNI-4106	720	878,40
Pathfinder	06-08	4x2 / 4x4	tył	SNI-4166	720	878,40
Patrol	88-94	4x2 resor piórowy	tył	SNI-1130	1700	2074,00
Patrol	93-09	wkład w sprężyny	tył	SNI-4570	900	1098,00
Rogue	08-09	4x2 / 4x4	tył	SNI-4181	?	
Xterra	05-09	4x2 / 4x4	tył	SNI-2409	1620	1976,40
Frontier	01-04	4x2	tył	SNI-2293	1620	1976,40
Frontier	05-08	4x2/4x4	tył	SNI-2403	1700	2074,00
Pickup	69-96	4x2	tył	SNI-1130	1700	2074,00
Titan	04-08	4x2, 4x4	tył	SNI-2355	1700	2074,00
D21, D22, Navara	98-04	4x4 z ABS	tył	SNI-3458	1450	1769,00
D40, Navara	05-09	4x4 z ABS	tył	SNI-2413	1450	1769,00
Ssangyong						
Rexton/Actyon	02-09	wkład w sprężyny	tył	SSY-4103	720	878,40
Musso Sport	04-06	wkład w sprężyny	tył	SSY-4240	900	1098,00
Musso Wagon	92-06	wkład w sprężyny	tył	SSY-4241	900	1098,00
Suzuki						
Vitara	90-00	wkład w sprężyny	tył	SSU-4620	900	1098,00
Jimny	06-09	wkład w sprężyny (przód 4515)	tył	SSU-4516	900	1098,00
Sidekick	89-93	wkład w sprężyny	tył	SSU-4620	900	1098,00
Toyota						
RAV4	07-09	wkład w sprężyny	tył	STO-4174	720	878,40
RAV4	96-98	wkład w sprężyny	tył	STO-4104	720	878,40
FJ Cruiser	07-08	wkład w sprężyny	tył	STO-4135	720	878,40
4-Runner	90-95	wkład w sprężyny	tył	STO-4112	720	878,40
4-Runner	96-97	wkład w sprężyny	tył	STO-4123	720	878,40
4-Runner	98-08	wkład w sprężyny	tył	STO-4135	720	878,40
Sequoia	2008	wkład w sprężyny	tył	STO-4164	?	
Sequoia	01-07	wkład w sprężyny	tył	STO-4124	720	878,40
Landcruiser	91-09	wkład w sprężyny (model europejski)	tył	STO-4124	720	878,40

model	rok	opis	oś	nr zestawu	netto	brutto
Toyota c.d.						
Landcruiser (100 Series)	98-07	wkład w sprężyny	tył	STO-4114	720	878,40
Landcruiser (200 Series)	07-09	wkład w sprężyny	tył	STO-4129	720	878,40
Landcruiser	88-96	resor piórowy - BJ75 Pick-up	tył	STO-1130	1700	2074,00
Hilux	88-05	4 x 4 N16 / N17 (z ABS)	tył	STO-3459	1450	1769,00
Hilux / Vigo	06-09	4 x 4	tył	STO-3475	1450	1769,00
Pickup	69-95	4x2	tył	STO-1130	1700	2074,00
Pickup	84-95	4x4	tył	STO-2116	1700	2074,00
T 100	93-98	4x2	tył	STO-2115	1700	2074,00
T 100	93-98	4x4	tył	STO-2116	1700	2074,00
Tacoma	95-04	4x2	tył	STO-2213	1700	2074,00
Tacoma TRD Prerunner	05-09	4x2	tył	STO-2407	1700	2074,00
Tacoma	05-09	4x2	tył	STO-2410	1700	2074,00
Tacoma	95-04	4x4	tył	STO-2304	1700	2074,00
Tacoma Prerunner	05-09	4x2	tył	STO-2407	1700	2074,00
Tacoma Prerunner	95-04	4x2	tył	STO-2304	1700	2074,00
Tundra	07-09	4x2, 4x4	tył	STO-2445	1700	2074,00
Tundra	00-06	4x2	tył	STO-2212	1700	2074,00
Tundra	00-06	4x4	tył	STO-2245	1700	2074,00
Tundra	00-06	4x4 (TRD) 4x2	tył	STO-2245	1700	2074,00
Volkswagen						
Taro (4x4)	88-04	N16 / N17 - z ABS	tył	SWV-3459	1450	1769,00

Do każdego zestawu proponujemy kompresor ze sterowaniem.

Typy zestawów:

- zestaw montażowy - poduszki z mocowaniem
- zestaw montażowy - wkłady poliuretanowe w sprężyny



Intrak S.C.

05-800 Pruszków,
Domaniewska 8
tel/fax 22 758 65 74
handlowy@intrak.com.pl
www.intrak.com.pl